
Hodinky v životní velikosti


Tiskněte ve skutečné velikosti (100 %), bez přizpůsobení stránce. Kontrola: úsečka níže musí měřit přesně 10 cm.





= 10 cm


Vystřihněte a přiložte na zápěstí. Obrysy znázorňují kulaté pouzdro s korunkou a úchyty řemínku; skutečný tvar pouzdra a délka úchytů se liší podle modelu.


















Změřte si obvod zápěstí



Jak měřit

1. Před měřením zkontrolujte na straně 1, že kontrolní úsečka měří přesně 10 cm.
2. Vystřihněte pruh podél přerušované čáry.
3. Oviňte pruh kolem zápěstí v místě, kde nosíte hodinky. Má přiléhat, ale nemá být napnutý.
4. Odečtěte číslo na stupnici, které se po ovinutí překryje s nulou.
5. V tabulce níže najdete orientačně vhodný průměr pouzdra.

Orientační velikost pouzdra

Obvod zápěstí	Vhodný průměr pouzdra
do 15 cm	34–38 mm
15–17 cm	38–42 mm
17–19 cm	40–44 mm
nad 19 cm	42–46 mm

Jde o orientační doporučení. Záleží i na Vašem vkusu a na tvaru pouzdra.

Vyzkoušejte si hodinky v Brně

pohanka & co., Šilingrovo náměstí 7, Brno. Otevřeno Po–Pá 9:00–12:30 a 13:00–17:00, tel. +420 734 150 787.